









104

250

?

*Пунктир- это линии сгиба*

*Под фурнитуру и застёжку вырезать*

*по месту, так-как размеры разные м*



50

48,5



48,5



ь/пробивать  
огут быть.

